



## La chose à ne pas faire

Pour des raisons de sécurité vos câbles électriques ne doivent pas avoir subi de coupure (voir photo)



# 1

## C'est parti ! Il faut scotcher !



Cette étape est nécessaire afin que votre tissu ne s'effiloche pas.



### Ne négligez pas cette étape !

Nous vous conseillons également de faire un marquage au crayon afin de repérer la zone exacte à dénuder.

# 2


## Enlever le câble textile recouvrant la gaine



Pour cette étape nous utilisons un JOKARI plus rapide et précis de plus vous ne risquez pas de sectionner les fils conducteurs.



celui-ci peut être remplacé par :



Moins précis et plus délicat

# 3

## Dénuder la gaine



Pour cette avant dernière étape, nous utilisons une pince à dénuder la gaine.

Vous pouvez comme dans l'étape N°2 remplacer la pince par :




# 4

## Dénuder les fils en cuivre

Pour cette dernière étape nous allons utiliser cette fois ci une pince automatique pour dénuder le cuivre cet outil est parfait pour cette étape.

Outils de remplacement :



# Les outils :

### Étape 1 :



### Étape 2 :



### Étape 3 :



### Étape 4 :



## A vos créations !